



بیست و ششمین کنفرانس اپتیک و
فوتونیک ایران و دوازدهمین کنفرانس
مهندسی و فناوری فوتونیک ایران،
دانشگاه خوارزمی،
تهران، ایران.
۱۵-۱۶ بهمن ۱۳۹۸



حسگر فیبر نوری ثبت تغییرات دما بر پایه تداخل سنج ماخ-زندر

فاطمه محمدی^۱، رحمان نوروزی^۲

دانشکده فیزیک، دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان، صندوق پستی ۱۱۵۹-۴۵۱۹۵، زنجان، ایران

چکیده - امروزه استفاده از فیبر نوری در صنایع گوناگون توسعه چشمگیری یافته است. انتقال حجم بالایی از اطلاعات در زمان بسیار کوتاه جز با استفاده از فیبر نوری امکان پذیر نیست. یکی از کاربردهای مهم فیبر نوری استفاده از آن در ساخت حسگرهاست؛ یعنی انتقال مزایای پر شمار فیبر به صنعت ساخت ابزار دقیق است. یکی از کمیات فیزیکی مهم دما است. ساخت حسگرهای دمایی که بتوانند در دماهای بسیار بالا، بدون اختلال با دقت و سرعت زیاد، دما را اندازه گیری نمایند؛ یکی از اهداف پژوهشگران است. در این مقاله ساخت حسگر فیبر نوری ثبت تغییرات دما با استفاده از فیبر نوری تک مد، گزارش شده است. این حسگر بر پایه تداخل سنج ماخ-زندر که بر مبنای مدولاسیون فاز عمل می کند؛ ساخته شده است. در این پژوهش از چیدمان تداخل سنجی برای بالا بردن دقت و از فیبر نوری برای افزایش سرعت انتقال داده ها و سادگی طراحی استفاده شده است. سرعت ثبت تغییرات دما توسط این نمونهی ساخته شده ۰.۵ ثانیه است.

کلید واژه- فیبر نوری، حسگر ثبت تغییرات دما، تداخل سنج ماخ-زندر.

Optical Fiber Sensor recording temperature changes based on Mach-Zehnder interferometer

Fatemeh Mohamadi , Rahman Nouroozi

Abstract-The use of fiber optics has grown dramatically in various industries. It is not possible to transmit high volumes of data in very short time, except using optical fiber. One of the important uses of optical fiber is its use in sensor manufacturing. In fact, the use of optical fiber in the manufacture of sensors, the transfer of numerous fiber benefits to the instrument industry. One of the important physical temperatures is temperature. Finally, the optical fiber temperature sensor has been reported using single-mode fiber optics. This sensor is based on the Mach-Zehnder interferometer, which operates based on phase modulation. in this study, method has been used which is a very accurate and simple method for measurement. also, to increase the speed of data transmission and simplicity of design of fiber fiber. The temperature measurement speed of this sample is 0.5 s.

Keywords: *optical Fiber* , recording temperature changes *Sensor, Mach-Zehnder Interferometer*.

F.mohamadi@iasbs.ac.ir¹

Rahman.nouroozi@iasbs.ac.ir²

۴۵۳

این مقاله در صورتی دارای اعتبار است که در سایت www.opsi.ir قابل دسترسی باشد.

۱- مقدمه

حسگرهای فیبر نوری از قطعاتی ساخته شده اند که عملکرد این قطعات بر اساس مزایا و ویژگی‌های منحصر بفرد فیبر نوری است. حسگرهای فیبر نوری براساس فرایند مدولاسیون به چهار دسته تقسیم بندی می شوند. مدولاسیون فاز، قطبش، شدت، طیف نوری. در این پژوهش مدولاسیون فازی حسگر فیبر نوری مورد بررسی قرار گرفته است. حسگرهای فیبر نوری برای اندازه‌گیری و سنجش کمیت‌های مختلف فیزیکی همچون دما، فشار، میدان مغناطیسی و میدان الکتریکی، ولتاژ، شدت میدان، جریان الکتریکی، غلظت مواد شیمیایی و ضریب شکست مواد مختلف کاربرد دارند. دما یکی از عام‌ترین و مهم‌ترین کمیات مورد اندازه‌گیری در علوم آزمایشگاهی، صنعت، پزشکی و حتی امورات روزمره است. انواع مختلفی از دماسنج‌ها متناسب با کاربری خاص جهت اندازه‌گیری دما طراحی و ساخته می‌شوند. امروزه به علت پیشرفت روزافزون صنایع و علوم مختلف، نیاز به اندازه‌گیری کمیت‌های فیزیکی با دقت و سرعت بالا، مورد توجه و نیاز قرار گرفته است. دما یکی از مهمترین پارامترها در کنترل یک فرآیند فیزیکی و یا شیمیایی است. اندازه‌گیری دقیق دما کار آسانی نیست و برای دستیابی به اندازه‌گیری تغییرات دمایی با دقت‌های بالاتر از ۰/۵ درجه سانتیگراد، باید علاوه بر توجه زیاد به هنگام ثبت تغییرات دمایی، بایستی ابزارها و حسگرهای با کارایی خاص طراحی نموده و ساخته شوند. از طرفی حسگرهای دمایی رایج در بازه‌های دمایی خاصی کارایی قابل قبول دارند. چرا که اغلب از قطعاتی ساخته شده‌اند که دارای نقطه‌ی کار هستند و نقطه‌ی کار آنها نیز به دما بستگی دارد. بنابراین در حین اندازه‌گیری دماهای بالا، قطعات خود حسگر نیز از این دمای بالا متأثر می‌شوند که در نتیجه‌ی آن دقت اندازه‌گیری و یا سرعت آن و یا هر دوی آنها کاهش می‌یابند. [۱]

در حالی که حسگرهای دمایی که با فیبر نوری ساخته می‌شوند؛ در دماهای بسیار بالا نیز کارایی بسیار خوبی دارند. به همین منظور استفاده از حسگرهای دمایی فیبر نوری که امکان اندازه‌گیری دما را با سرعت و دقت زیاد، فراهم نموده‌اند، در صنعت ابزار دقیق جایگاه ویژه‌ای دارند. [۲]

در این مقاله، طراحی و ساخت حسگر دمای فیبر نوری به منظور ثبت تغییرات دما با زمان حساسیت ۰/۵ ثانیه گزارش شده است. چیدمان این حسگر، بر پایه‌ی تداخل سنج ماخ-زندر است. مزیت دیگر حسگر معرفی شده و تداخل سنج اشاره شده، سادگی در طراحی و سهولت در کارکرد با آن می‌باشد.

۲- طراحی و ساخت حسگر

۲-۱ طراحی حسگر

در این مقاله از چیدمان تداخل سنج ماخ-زندر که علاوه بر حساسیت و دقت بالا، از سادگی بسیار زیاد نیز برخوردار است؛ استفاده شده است. یک جفتگر نوری ۱×۲ به منبع نوری که نور لیزر با طول موج ۱۵۵۰ نانومتر است؛ متصل می‌شود. جفتگر نوری دوم مشابه حالت قبل به جفتگر نوری اول متصل می‌شود و سر آزاد آن به آشکارساز متصل می‌شود. این دو جفتگر با هم دو بازوی تداخل سنج را ایجاد می‌کنند. در این تداخل سنج رابطه‌ی اختلاف فاز دو بازوی تداخل سنج ماخ - زندر از رابطه‌ی زیر به دست می‌آید:

$$\varphi = \beta L = 2 \frac{\pi n_{eff}}{\lambda} \quad (1)$$

که در آن، β ثابت انتشار، n_{eff} ضریب شکست مؤثر فیبر، λ طول موج نور ورودی و L طول فیبر نوری است. تغییرات دمایی اعمال شده بر روی کابل فیبر نوری منجر به تغییراتی در طول، قطر و ضریب شکست فیبر نوری می‌شود، که تأثیر دما بر روی طول فیبر و قطر آن نیز بدین صورت است:

$$L = L_0 \alpha \Delta T \quad (2)$$

$$D = D_0 \alpha \Delta T \quad (3)$$

در روابط بالا، L_0 طول اولیه، D_0 قطر اولیه، α ضریب انبساط حرارتی و ΔT مقدار تغییرات دما است. مقدار α برای سیلیکا $(7) \times 10^{-5}$ درجه‌ی سانتیگراد است.


تأثیر دما بر مقدار ضریب شکست فیبر از رابطه‌ی موسوم به رابطه‌ی زلمایر دمایی محاسبه می‌شود. [۳]

$$n^2 = A + \frac{B}{1 - \frac{C}{\lambda^2}} + \frac{D}{1 - \frac{E}{\lambda^2}} \quad (4)$$

در این معادله، n ضریب شکست فیبر و A ، B ، C و D توابع خطی بر حسب دما هستند و E مقدار ثابتی دارد. در این رابطه λ طول موج نور بر حسب میکرومتر است. آزمایش‌های انجام شده در این پژوهش در بازه دمایی ۲۰ تا ۶۰ درجه‌ی سانتیگراد صورت گرفته است؛ بنابراین مقدار این کمیات تقریباً ثابت بوده و تابع دما نیست. بدین ترتیب در این بازه دمایی، رابطه‌ی زلمایر بدین صورت است:

$$n_T = n_R + (T - R) \frac{dn}{dT} \quad (5)$$


در این معادله، n_T ضریب شکست فیبر نوری در دمای T و n_R



شکل ۲. مدار تولید کننده ی حرارت. سیم بدون روکش نیکرومی در آن به عنوان مقاومت حرارتی عمل می کند و به بخش بدون روکش فیبر متصل می شود. همچنین از دو مقاومت ۴۷ اهمی نیز در مدار استفاده شده است.

ابتدا با استفاده از سیگنال ژنراتور موج مربعی به مدار اعمال می کنیم. دوره تناوب این موج برابر ۰/۵ هرتز است. این موج، موج مرجع در سنجش تداخلی دو بازوی تداخل سنج است. در اثر اعمال ولتاژ به مدار و عبور جریان از آن، کم کم سیم نیکرومی گرم شده و بخشی از حرارت به فیبرنوری در بازوی سنجش تداخل سنج انتقال می یابد. حرارت، ضریب شکست فیبر را تغییر می دهد و بین دو بازو، اختلاف فاز ایجاد می شود. در هر گام افزایش ولتاژ، نتایج حاصل از تداخل که در کانال دوم اسیلوسکوپ، قابل مشاهده است را ذخیره می کنیم. این داده ها به صورت فایل اکسل هستند.

نتایج حاصل از رسم ولتاژهای اعمال شده بر حسب زمان و مقایسه ی آنها با موج مربعی مرجع در شکل های ۳ و ۴ آمده است.



شکل ۳. نمودار اعمال ولتاژ به مدار تولید حرارت. نمودار موج مربعی آبی رنگ، مربوط به ولتاژ اعمالی به بازوی مرجع تداخل سنج است. در نمودارهای حاصل از تداخل، برای وضوح بیشتر از ضریب تقویت ۱۰ استفاده شده است.

ضریب شکست آن در دمای اتاق و $\frac{dn}{dT}$ که تغییرات ضریب شکست بر حسب تغییرات دما می باشد برای فیبری از جنس سیلیکا، $(-5) \times 10^{-5}$ بر درجه ی سانتیگراد است. [۳]

اما اثرات ترمو اپتیکی که منجر به تغییرات ضریب شکست می شود، بر اثرات انبساط دمایی که منجر به افزایش طول و قطر فیبر می شود، غلبه دارد. چون مقدار α تقریباً یک صدم $\frac{dn}{dT}$ است، در محاسبات انجام شده حاصل از نتایج آزمایشگاهی از تأثیر افزایش طول و قطر فیبر چشمپوشی می کنیم. بنابراین داریم:

$$I = 2I_0(1 + \cos \Delta\phi) \quad (۶)$$

۲-۲ ساخت حسگر

در این مرحله برای آزمایش حسگر از چیدمان زیر استفاده می کنیم؛ منبع نورلیزر، منبع تغذیه، سیگنال ژنراتور، تداخل سنج و مدار الکتریکی، اسیلوسکوپ و فوتودیود به عنوان آشکارساز.



شکل ۱. چیدمان آزمایش حسگر. تداخل سنج و مدار الکتریکی در داخل محفظه می باشد.


برای تولید حرارت کنترل شده و قابل تنظیم از مدار الکتریکی استفاده می کنیم. در بخشی از مدار از یک قطعه سیم نیکرومی به عنوان مقاومت حرارتی به طول ۷ سانتی متر استفاده شده است. بخشی از روکش های فیبر نوری را در بازوی سنجش تداخل سنج برداشته و به سیم نیکرومی می چسبانیم. این بخش از فیبر به عنوان حسگر عمل می کند.

۳- نتیجه گیری

در این پایان نامه حسگر تغییرات دمایی با فیبر نوری تک مد، طراحی شد و مورد آزمایش قرار گرفت. در آزمایش های انجام شده، نتایج قابل قبولی از ثبت تغییرات دمایی توسط آشکارساز به دست آمد. سرعت حسگر برای احساس تغییرات دمایی ۰/۵ ثانیه است و حساسیت بسیار بالایی دارد. بنابراین برای مقاصدی که آشکارسازی تغییرات دما مهم است، این حسگر گزینه‌ی بسیار مناسبی است. همچنین با ارتقای شیوه‌ی ایزولاسیون بخش حساس به دمای حسگر، میتوان از آن در آزمایش‌های دیگر برای سنجش تغییرات دمایی استفاده نمود.

مراجع

- [1] Bahaa E. A. Saleh; Malvin Carl Teich, , *Fundamentals of photonics*, Medison, Wisconsin, 1991.
- [2] Krohn, David A, MacDougall, Trevor, and Mendez, Alexis. *Fiber optic sensors: fundamentals and applications*. Spie Press Bellingham, WA, 2014.
- [3] Ghosh, Gorachand, Endo, Michiyuki, and Iwasaki, Takashi. Temperature-dependent Sellmeier coefficients and chromatic dispersions for some optical fiber glasses. *Journal of Lightwave Technology*, 12(8):1338–1342, 1994.
- [4] Tripathi, Saurabh Mani, Kumar, Arun, Varshney, Ravi K, Kumar, Y Bala Pavan, Marin, Emmanuel, and Meunier, Jean-Pierre. Strain and temperature sensing characteristics of single-mode-multimode-single-mode structures. *Journal of Lightwave Technology*, 27(13):2348–2356, 2009.



شکل ۴. نمودار اعمال ولتاژ به مدار تولید حرارت. نمودار موج مربعی آبی رنگ، مربوط به ولتاژ اعمالی به بازوی مرجع تداخل‌سنج است. در نمودارهای حاصل از تداخل، برای وضوح بیشتر از ضریب تقویت ۱۰ استفاده شده است.

از طرفی میدانیم که دما دارای طیف پیوسته‌ای است و به طور آبی صفر یا بیشینه نمی‌شود. اما همچنان که از نمودارها مشخص است، در اثر اعمال ولتاژ و تولید حرارت، حسگر به خوبی اثرات قطع و وصل ولتاژ سیگنال‌ژنراتور را نشان می‌دهد و به خوبی این آهنگ را دنبال می‌نماید. در ولتاژهای بالا این هماهنگی بسیار مشخص‌تر است. حتی زمانی که ۱ ولت، ولتاژ به مدار اعمال می‌کنیم با اینکه حرارت تولید شده بسیار ناچیز است، باز هم حسگر به خوبی آهنگ قطع و وصل ولتاژ سیگنال‌ژنراتور را نشان می‌دهد.